Usinage par enlèvement de matière

Introduction


Pièce brute obtenue par :

- •Laminage ou étirage pour les plaques, tôles, barres, ...
- Mécano-soudage, déformation plastique, fonderie pour les formes plus complexes

•..

État de surface généralement pauvre, procédés peu précis


Surfaces usinées



Pièce finale obtenue par :


- Perçage
- Fraisage
- Tournage
- Rectification

De manière générale, les surfaces fonctionnelles sont usinées.



Introduction

Usinage = Procédé de fabrication d'une pièce par enlèvement de matière



Vitesse instantanée de plus grand module = vitesse de coupe notée V_{G} Vitesse instantanée de plus petit module = vitesse d'avance notée V_{f} .

Mise en position et maintien en position Usinage par enlèvement de matière


La mise en position doit être isostatique pour éviter les déformations de la pièce.

Mise en position

Symbolisation géométrique

Symbolisation géométrique


Une normale de repérage représente la suppression d'un seul degré de liberté. Cette normale de repérage est dessinée perpendiculairement à la surface de mise en position de la pièce. **On doit représenter 6 normales de repérage**. On ne se préoccupe pas du maintien de contact (bridage).




Symbolisation géométrique

Exemple 1

Représentation normale




Représentation contractée




Symbolisation géométrique

Exemple 2

Représentation normale




Représentation contractée



Nombre de degrés de liberté supprimables par type de surface :

Plan de petites dimensions	(1T)
Plan de grande longueur et faible largeur 2	(1T, 1R)
Plan de grandes dimensions	(1T, 2R)
Cylindre long (1/d >0,7) : 4	(2T, 2R)
Cylindre court (1/d <0,3)	(2T)
Sphère: 3	(3T)



Exemple 1

Ø 0,1 E


Ø 0,1 H

⊕ 0,2 D

Ø 0,1 E


On considère la réalisation des surfaces F et G

A-A



Tolérance générale ISO 2768 - m.K





K14G

Document 3


SOCLE

Dessin de définition du produit fini

Cotation partielle

Echelle 1:1


EN GJL 350




Mise en position

- •Isostatique
- •En accord avec les cotes à réaliser


On considère la réalisation des trous. Proposer une mise en position géométrique.







Mise en position

Symbolisation technologique



Centreur et locating








Symbolisation

















Symbolisation technologique




Symbolisation technologique




Symbolisation technologique




Symbolisation technologique




Symbolisation technologique





Symbolisation technologique





Symbolisation technologique














Symbolisation technologique




Symbolisation technologique




Symbolisation technologique




Symbolisation technologique





Symbolisation technologique



Symbolisation technologique







Symbolisation technologique

